

Objekt: **Holzräderuhr**

Nummer: 60-05-13-07

Beschreibung


Schwarzwälder Holzräderuhr um 1780

Gehwerk mit Ankergang, Zeiger aus Bronze
bedrucktes Papierzifferblatt, H 28,7 B 19 cm
Zwei Schlagwerke, Stundenschlagwerk und
Viertelstunden-Schlagwerk auf Glasglocken.

Gestell und Räder aus Buchenholz
Gestellmasse H 17 B 15,3 T 13 cm



Eingeschlagene Initialen in Werk
(mittlere Platine) A * L



Zustand vor der Restaurierung

Räder des Laufwerks mit Ankerspindel


Steigradtrieb ist ausgebrochen

Bodenrad mit neu eingesetzter Zeigerwelle
nicht zentrisch eingebohrt.

Eine Türe ist aus Sperrholz
Rückwand gebrochen und mit Holzbrettchen
verstärkt.

Stundenzeiger mit Zinn aufgelötet

Pendelscheibe muss ersetzt werden



Restaurierung Reinigung Reparatur

Räderteile neuverleimen



Neu eingesetzte Zeigerachse
und angesetzter Holzteil am Steigrad



Steigrad
Abgedreht und eingefärbt




Zinn am Stundenzeiger entfernt und gereinigt



Restaurierung Reinigung Reparatur


Neuanfertigung der Pendelscheibe aus Holz mit Messing Überzug.



Neuanfertigung einer Seitentüre aus Fichtenholz mit Papier.



Gereinigtes und repariertes Uhrwerk



CD Fotos Dokumentation

11 Juli 2012