

Bestandesaufnahme

Stuhl um 1840
Mahagoni, braun - rot eingefärbt und lackiert
Sitz gepolstert mit Gurten und Federn Überzug neu.
Rückenlehne und Vorderbeine geschnitzt.

Zwei Schlangen umwinden die Rücklehne und tragen
auf Ihren Köpfen eine Leier mit Bronze- Seiten.

Beine vorne mit Kannelierung und Louis XVI Blume
(Nach vorne geschweift)



Mehrfach verleimte Bruchstellen

Eine Bronze Seite fehlt

Bruchstelle

Abgebrochener Teil mit Fehlstelle

Bewegliche Stelle



Restaurierung Reinigung Reparatur




Verleimung der Einzelteile mit Knochenleim, Formzulagen und Schraubzwingen
ein Bronzestab ersetzen.



Einsetzen der fehlenden Holzteile auf Vorder und Rückseite.
Schnitzen, einfärben und lackieren der neuen Teile.

Wurmbefall am Linken Zapfen



Der rechte Zapfen konnte durch Wasser-Alkohol Injektion gelöst werden.
Gebrochener linker Zapfen ersetzen 2.5 cm tief ausfräsen und Neuer Zapfen einsetzen.

Verleimung der Rücklehne und Mittelteil mit Knochenleim Presszeit 24 Std.

Nach der Restaurierung



CD/ Fotos Dokumentation

12 Dezember 2009

C.Mosberger Restaurator Poststrasse 62 9478 Azmoos